


Abteilung individuelle Aufkleber I Zigpac

Individuell leuchtend im Dunkeln

Strategischer Beschaffungs- und Konfigurationsleitfaden




Beginnen Sie mit der Umgebung


Die erfolgreiche Beschaffung individueller Aufkleber beginnt mit der Bestimmung des genauen physischen Kontexts des Endprodukts.

Der tatsächliche Anwendungsfall

Wo wird er gesehen?
Lichtverhältnisse
, Oberflächenart



Wie wird er gehandhabt?
Reibung,
Exposition,
Applikationsmethode



Was ist die Hauptfunktion?
Ästhetisches
Branding oder
funktionale Sichtbarkeit

Ästhetisches Branding

funktionale Sichtbarkeit



Diagnoseregeln: Bestätigen Sie den Anwendungsfall, bevor Material, Aufbau oder Spezifikationen festgelegt werden.




Matrix zur Kategorievalidierung

Wählen Sie Ihre Kategorie nach dem primären Produktionsverfahren und der erforderlichen Formflexibilität.

	☒ Individuelle Leuchtaufkleber	☒ Individuelle gestanzte Aufkleber	☒ Individuelle Rollenetiketten	☒ Individuelle Transferaufkleber
Primär Anwendungsfall	Phosphoreszierende Sichtbarkeit	Individuelle Form und exakte Ränder	Schnelle Applikation großer Mengen	Nahtloses Design ohne Hintergrund
Format und Aufbau	Einzel / Bogen	Einzel geschnitten	Endlosrolle	Aufkleberformat
Kern Unterscheidungsmerkmal	Gibt absorbiertes Licht ab	Präzise Konturierung	Für Maschinenapplikation geeignet	Nur das Motiv bleibt zurück

Anatomie der Lumineszenz





Designhinweis: Das Motiv interagiert physisch mit der Phosphorschicht. Die Tintendichte bestimmt die Sichtbarkeit des Leuchtens.

Motiv- und Größenparameter

Zielgröße Exakte Maße müssen festgelegt werden. Die Größe bestimmt die für den phosphoreszierenden Effekt verfügbare Fläche.

Motivdatei Vektordateien oder hochauflösende Referenzen sind erforderlich.

Materialausrichtung Wählen Sie, wie das Basismaterial den strukturellen Anforderungen des Designs entspricht.




Warnung: Leuchteffekte erfordern den strategischen Einsatz von Negativflächen in der Motivdatei, damit die Basisschicht durchscheint.


Optionen für das Oberflächenfinish

Die Endschicht bestimmt Interaktion und Haltbarkeit.

Option A: Glänzendes Finish · Starke Reflexion, glatte Haptik, scharfer Farbkontrast.




Option B: Mattes Finish · Diffuse Lichtreflexion, glatte Haptik, gedämpfter Kontrast.



Maßnahme: Bestätigen Sie Ihr bevorzugtes Oberflächenfinish bei der ersten Spezifikationsprüfung.

Die Produktion


Variable Skalierung



Goldene Regel: Gehen Sie nicht von fester MOQ, Lieferzeit oder Zertifizierungen aus. Diese Produktionsfaktoren schwanken stark und skalieren dynamisch direkt mit Ihren individuellen Spezifikationen.

Mengen- und Verpackungslogistik

Auswirkungshinweis: Besondere Verpackungswege erfordern eine separate logistische Handhabung, was die Berechnung des Endangebots beeinflusst.




Abschnitt 1: Zielmenge Definieren Sie die genaue Stückzahl. Die Menge beeinflusst das Produktionsverfahren und die Stückkosten erheblich.

Abschnitt 2: Verpackungsanforderungen Legen Sie fest, wie das Endprodukt geliefert werden muss (z. B. lose gestapelt, schrumpfverpackte Bündel oder einzelne Verkaufsbeutel).


RFQ-Vorbereitungsplan

Was vor einer Angebotsanfrage vorzubereiten ist.



Erst wenn diese 7 Elemente definiert sind, können MOQ, Lieferzeit und Preis präzise berechnet werden.

Schnelle Antwort



Werkspreise

Starten Sie Ihre Spezifikationen

Sobald Ihr Plan vollständig ist, besprechen Sie Ihre individuelle Leuchtaufkleber-Konfiguration mit unseren Produktionsspezialisten.

**Mit einem Experten
sprechen**

Chat über WhatsApp/Telegram/Messenger

sales_support@zigpac.com