

Individuelle Rubbellos- Aufkleber

Der definitive Einkaufsleitfaden mit
Spezifikationscheckliste




Die richtige Kategorie bestätigen

Individuelle Rubbellose	Individuelle Stanzform en	Individuelle Rollenetiketten	Individuelle Transferauf kleber
Ideal für: Interaktive Enthüllungen, Werbeaktionen und spielerische Verpackungen. Hauptmerkmal: Abdeckung der Oberfläche.	Ideal für: Einzelne Handstücke und besondere, komplexe Formanforderungen. Hauptmerkmal: Individuelle Randkonturen.	Ideal für: Verarbeitung großer Stückzahlen und automatisches maschinelles Aufbringen. Hauptmerkmal: Bereitstellung als Endloszuführung.	Ideal für: Freistehende Schriftzüge und Grafiken ohne Hintergrundschrift. Hauptmerkmal: Nahtlose Oberflächenintegratio n.

**Benötigt Ihr Projekt eine interaktive Oberflächenabdeckung, wählen Sie Rubbellose.
Andernfalls prüfen Sie verwandte Kategorien.**


6 Prüfpunkte für ein einwandfreies Angebot



Vervollständigen Sie alle sechs Spezifikationspunkte, um kreative Vision und Fertigungsrealität zu verbinden.


01 Anwendung / 02 Materialrichtung

01 Anwendung




Definieren Sie die primäre Einsatzumgebung.
Wird das Produkt im Einzelhandel gehandhabt,
direkt versandt oder auf einer
Produktverpackung angebracht?
Umwelteinflüsse
bestimmen die strukturellen Grenzen.

02 Material und Veredelung



03 Zielformate / 04 Druckdatenvorbereitung


03 Zielformat



Legen Sie die genauen Abmessungen fest (Breite x Höhe).

Individuelle Formate wirken sich direkt auf strukturelle Machbarkeit, Materialausbeute und Produktionsverfahren aus.


04 Druckdatenvorbereitung



Die Druckdatendateien müssen strikt getrennt sein. Grenzen Sie die gedruckte Basisgrafik klar vom überlagerten Rubbelfeld ab, indem Sie in Ihrer Designsoftware unabhängige strukturelle Ebenen verwenden.

05 Mengenstaffelung / 06 Verpackungsart


05 Zielmenge



Definieren Sie die benötigte Gesamtstückzahl.

Das Volumen bestimmt das optimale Druckverfahren (Digital- oder Offsetdruck) und die verfügbaren strukturellen Optionen.

06 Verpackungsbedarf



Geben Sie das benötigte Lieferformat gemäß Ihrer Montage- oder Vertriebslinie an:

- Ganze Bögen
- Einzelstanzteile
- Spezifische Satzkonfektionierung

Produktionsleitplanken:

Offene Punkte vor dem Angebot

Die Spezifikationen müssen abschließend feststehen,
bevor die Fertigungsbedingungen fixiert werden.
Gehen Sie nicht von festen Parametern aus bei:



Mindestbestellmengen (MoQ). Variieren dynamisch je nach Endformat und Materialausbeute.



Lieferzeiten. Stark abhängig von der aktuellen Werksauslastung und der Verfügbarkeit des jeweiligen Materials.



Zertifizierungen. Müssen anhand Ihrer konkreten endgültigen Materialwahl geprüft werden.



Versand- und Preiskonditionen. Werden vollständig vom Endvolumen bestimmt,

- packing

Bereit für das Fertigungsangebot

Spezifikationscheckliste

- ☒ 01. Anwendung definiert
- ☒ 02. Materialrichtung festgelegt
- ☒ 03. Exaktes Format bestätigt
- ☒ 04. Mehrschichtige Druckdaten fertig
- ☒ 05. Zielmenge festgelegt
- ☒ 06. Verpackungsart gewählt

Nächste Schritte

Übermitteln Sie diese 6 konkreten Datenpunkte an Ihren Zigpac-Ansprechpartner.

Dieses bestätigte Datenblatt ermöglicht ein präzises, zuverlässiges Produktionsangebot und legt Ihre konkreten MoQ und Lieferzeiten fest.



V1 A