


Individuelle Wachssiegel- Aufkleber

Beschaffungsdossier und
RFQ-Vorabcheckliste




Dokumenttyp:
Kategoriediagnose

Hersteller:
Zigpac

Ziel:
B2B-Beschaffung
und Markendesign



Die Spezifikationsreihenfolge



Kernaussage: Das Überspringen der Reihenfolge führt zu ungenauen Angeboten. Schließen Sie alle drei Phasen vor Beginn einer RFQ ab.

Prüfen Sie Ihre Kategorieeignung

Kategoriediagnose: Wachssiegel gegenüber benachbarten Optionen

Individuelle Wachssiegel-Aufkleber	Individuelle Stanzaufkleber	Individuelle Rollenetiketten	Individuelle Transfer-Aufkleber
Die beste Eignung besteht, wenn das Projekt ausdrücklich eine klassische, haptische Wachssiegeloptik und -anwendung verlangt. 	Weichen Sie hier ab, wenn die Priorität auf individueller Formgebung, bestimmten Materialsubstraten oder der einzelnen Ausgabe liegt. 	Weichen Sie hier ab, wenn die Priorität auf maschinelle Anwendung in großen Mengen oder schnelles manuelles Ablösen verlagert wird. 	Weichen Sie hier ab, wenn das Design isolierte Elemente (Abziehbilder) ohne sichtbaren Hintergrund erfordert. 

Aufbau der physischen Spezifikation

Größe und Struktur

Definieren Sie die exakten Abmessungen und die strukturelle Tiefe.


Oberflächenveredelung

Bestimmen Sie die endgültige haptische und reflektierende Veredelung.


Materialausrichtung

Wählen Sie eine Zusammensetzung des Grundmaterials, die für die vorgesehene Handhabungsumgebung geeignet ist.


·Anwendungsumgebung
Wo wird der Artikel gesehen oder angefasst? Der reale Einsatz bestimmt die erforderliche Materialhaltbarkeit.



Betriebliche und logistische Anforderungen



Die Eingabe: Druckdaten
Bereitschaft der Druckdatei. Stellen Sie produktionsfertige Formate oder exakte visuelle Referenzen bereit, die für die strukturelle Zuordnung erforderlich sind.



Das Ergebnis: Volumen und Verpackung
Definieren Sie Ihre genaue Zielmenge. Geben Sie besondere Verpackungsanforderungen an (z. B. bestimmte Chargen, Schutzschichten), die sich direkt auf die Produktionskosten auswirken.

Die Angebotsgleichung und Produktionsrisiken



Entscheidende Beschaffungsregel: Setzen Sie vor der abschließenden Spezifikationsprüfung keine festen Kennzahlen voraus. Folgende Werte ergeben sich aus Ihren Spezifikationen und sind keine allgemeingültigen Garantien:

➤ **Mindestbestellmenge (MOQ)**

➤ **Produktionsvorlaufzeiten**

➤ **Zertifizierungen**

➤ **Versandbedingungen und -kosten**

RFQ-Vorabcheckliste

Strategie und physische Merkmale	Logistik und Handel
☐ Primärer Einsatzzweck und Handhabungs-umgebung bestätigt. ☐ Wachssiegelkategorie gegenüber benachbarten Optionen validiert (Stanz-, Rollen-, Transferaufkleber) ☐ Exakte Größen- und Strukturmaße erfasst. ☐ Materialausrichtung und Oberflächenveredelung ausgewählt.	☐ Produktionsfertige Druckdatei oder Referenz vorbereitet. ☐ Zielmenge festgelegt. ☐ Spezifische Verpackungs- und Chargen-anforderungen definiert. ☐ Es ist berücksichtigt, dass MOQ und Vorlauf-zeiten die Spezifikationsprüfung abwarten.

Übermitteln Sie die zusammengestellten Dossierdaten an Zigpac, um das Angebot zu beschleunigen.