


INDIVIDUELLE EPOXID-AUFKLEBER

LEITFADEN FÜR BESCHAFFUNGSSPEZIFIKATIONEN



Kategorie: Individuelle Aufkleber

Herausgeber: Zigpac


Ausgabe: V1

Das Epoxidprofil: Tiefe und Haltbarkeit

Aufbau der Kante



Individueller Standardaufkleber




Für Hardware, Premium-Markenauftritte und stark beanspruchte Umgebungen, in denen ein einfacher Standardaufkleber nicht ausreicht.

Kategoriediagnose: Produktionsweg prüfen

	Individuelles Epoxid Aufkleber	Individuelle Konturaufkleber	Individuelle Rollenetiketten	Individuelle Transferaufkleber
Optisches Profil	3D-Kuppel	Flache Sonderform	Flach und fortlaufend	Freigestelltes Abziehbild
Optimaler Einsatzbereich	Premium-Embleme, starke Beanspruchung	Werbegeschenke individuelles Branding	Maschinelle Anwendung, Großvolumenverpackung	Fenstergrafiken, präzise Logos
Produktionsweg	Harzguss auf Bögen	Einzelner Präzisionsschnitt	Auf Rolle	Abdeckband aufgebracht

Wenn Material, Form oder Produktionsweg besser zu einer flachen oder maschinellen Hochgeschwindigkeitsanwendung passen, wechseln Sie vor Festlegung der Spezifikationen zu einer verwandten Kategorie.

Komponentenaufbau



o Oberflächenfinish

Die Epoxidkuppel-Struktur.
(Auswahl: bestimmt
Enddicke und Haptik).

o Motiv und Druckfarbe

Die Grafikdatei. (Anforderung:
präzises Vektorformat und
genaue Farbvorgaben).

o Materialausrichtung

**Basissubstrat und Klebstoff. (Auswahl:
hängt vollständig davon ab, wo der
Artikel verwendet und gesehen wird).**

Die
Spezifikati
onen aller
Schichten
wirken
sich
direkt aus

Für jeden
individuell
en Auftrag
müssen
die
Spezifikati
onen aller
drei
Schichten
festgelegt
werden.
Eine
Änderung
des
Basismate
rials
beeinflusst
den
erforderlic
hen
Klebstoff
und den
endgültige
n
Produktio
nsweg.

Festlegung der Produktionsparameter



Größe und Struktur

Bestätigen Sie die genauen Außenmaße und die strukturelle Form. Die physische Fläche bestimmt die benötigte Epoxidmenge.



Materialausrichtung

Legen Sie das Basismaterial fest. Das Substrat muss zur realen Einsatzumgebung des Aufklebers passen.



Zielmenge: Obwohl Kleinstauflagen (ab 1 Stück) möglich sind, ist zur Kapazitätsplanung der Fabrik eine Zielmenge erforderlich

und zur
Preisermittlung.




Verpackungsanforderungen: Geben Sie an, wie das Endprodukt bei Lieferung gebündelt oder verpackt sein soll. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Standardverpackung zu Ihrem Fulfillment-Prozess passt.

Hinweis zu Annahmen: variable Rahmenbedingungen

VOM KÄUFER BESTIMMT



-  **Grafikdatei**
-  **Zielgröße**
-  **Zielfmenge**



FABRIKABHÄNGIG



-  **MOQ:** Gehen Sie bei unterschiedlichen Materialien nie von einer festen Mindestbestellmenge aus.
-  **Lieferzeit:** Die Produktionsgeschwindigkeit hängt vollständig **von Komplexität und Auftragsvolumen ab.**
-  **Zertifizierungen:** Konformitätsunterlagen hängen vom gewählten Basismaterial ab.
-  **Versandbedingungen:** Die Frachtkosten werden erst nach Festlegung von Verpackung und Gewicht berechnet.

Treffen Sie vor der abschließenden Spezifikationsprüfung keine Annahmen zu diesen Kennzahlen.

RFQ-Checkliste: Stellen Sie vor der Angebotsanfrage diese 7 Angaben zusammen, damit Sie innerhalb von 1 Stunde eine präzise Antwort erhalten.



1. Einsatzbereich: Wo wird der Artikel gesehen und verwendet?



2. Zielgröße: Genaue Abmessungen und strukturelle Form.



3. Motiv: Finale Datei oder hochauflösende Referenz.



4. Materialausrichtung: Anforderung an das Basissubstrat.



5. Gewünschtes Finish: Erwartete Oberflächenhaptik.



6. Zielmenge: Geschätzter Mengenbedarf.



7. Verpackungsanforderungen: Präsentation und Bündelung bei Lieferung.

Direktzugang zum Hersteller

1 STD.

Standard für
schnelle
Antworten

1 STK.


Ultra-niedrige
MOQ ab 1 Stück

100%

Garantierte
Fabrikpreise



**Live-Chat: Schnelle
Antwort auf Zigpac.com**



**WhatsApp/Telegram:
Direkter Nachrichtenkanal**



**E-Mail: RFQ-Checkliste an
sales_support@zigpac.com senden**