


Individueller Filz Aufkleber: Der Kauftratgeber

Leitfaden zu Spezifikationen, Materialien
und Angebotsvorbereitung für
maßgeschneiderte
Filzanwendungen.



Ihre individuelle Spezifikation erstellen


Dieser Leitfaden hilft Ihnen, praktische Kategorieoptionen zu wählen, bevor Sie Grafik und Spezifikationen finalisieren. Treffen Sie keine Annahmen; definieren Sie exakte Vorgaben.

01

[VALIDIEREN]

Die Kategorie


Stellen Sie sicher, dass Filz das optimale Material für Ihren Anwendungsfall ist.



02

[DEFINIEREN]

Die Spezifikationen Struktur, Finish, Größe und Grafikdateien festlegen.




03

[VORBEREITEN]

Das Angebot Exakte Mengenziele und Verpackungswege angeben.



Mengenziele:
500, 1000, 2500 Einheiten



Verpackungsweg:
Palettiert,
Seefracht



Endangebot & BOM
(Stückliste)



Ist Filz die richtige Wahl?

FORMAT	HAUPTFOKUS	BESTES EINSATZSZENARIO
Individueller Filz	Einzigartige Haptik	Wenn haptisches Material die unverzichtbare Priorität ist. 
Individueller Stanzschnitt	Bestimmtes Material oder komplexe Ausschnitte	Wenn eine individuelle Strukturform das Hauptanliegen ist.
Individuelle Rollenetiketten	Rollenproduktionswege	Für automatisierte Anwendungen mit hohem Volumen.
Individueller Transfer	Transferproduktionswege	Für präzise, hintergrundfreie Abziehbildanbringung.


WECHSELPUNKT: Wählen Sie Filz gezielt wegen seiner haptischen Eigenschaften. Für automatisierte Anwendungen wechseln Sie zu Rollenetiketten. Für komplexe Ausschnitte wechseln Sie zum Stanzschnitt.

Textur und Finish definieren



[MATERIALAUSRICHTUNG]


Filz bietet eine einzigartige Haptik. Bestätigen Sie Ihre genauen Materialanforderungen anhand des tatsächlichen Anwendungsfalls und des Ortes, an dem der Artikel physisch angefasst oder gesehen wird.



[OBERFLÄCHENFINISH]

Berücksichtigen Sie, wie die Endschicht mit ihrer Umgebung interagiert. Ermitteln Sie, ob Ihr konkreter Anwendungsfall eine besondere schützende oder ästhetische Beschichtung über dem Basisfilz erfordert.

Präzision bei Größe und Grafik
Die Produktionsqualität hängt vollständig von der Dateiintegrität und der exakten Bemaßung ab.



[ZIELGRÖSSE]

Bestätigen Sie die exakten physischen Zielmaße (Breite x Höhe).

[GRAFIKDATEI]


Bereiten Sie hochauflösende digitale Grafikdateien oder klare Referenzkonzepte vor.

[TEXTURANPASSUNG]


Stellen Sie sicher, dass das Designlayout die faserige, texturierte Beschaffenheit von Filzmaterialien berücksichtigt.

Skalierungs- und Liefermechanik

Wie Ihre Aufkleber ankommen, ist ebenso entscheidend wie ihre Herstellung.



[VOLUMEN]



[ANWENDUNG]

[MENGENZIEL]

Schätzen Sie Ihren konkreten Mengenbedarf. Dieses Ziel bestimmt direkt die optimalen Produktionsmethoden in der Fabrik.

[VERPACKUNGSWEG]

Legen Sie fest, wie die Aufkleber verteilt werden müssen. Definieren Sie Ihren Verpackungsbedarf (z. B. lose gestapelt, einzeln verpackt) ausschließlich danach, wie sie vom Endnutzer eingesetzt werden.

Annahmen bei Spezifikationen vermeiden



Jedes individuelle Filzprojekt ist strukturell einzigartig. Variablen wie MOQ (Mindestbestellmenge), Lieferzeiten, bestimmte Zertifizierungen und Versandbedingungen sind vollständig variabel.


GOLDENE REGEL: Setzen Sie vor einer abschließenden Spezifikationsprüfung keine festen Bedingungen voraus. Alle Zeitpläne, MOQs und Anforderungen hängen ausschließlich von der abschließenden Prüfung Ihrer Grafik und der gewählten Menge ab.

Bereit für ein Angebot? Die finale Checkliste

Stellen Sie diese exakten Angaben zusammen, um bei Ihrer abschließenden Spezifikationsprüfung eine präzise, schnelle Antwort zu erhalten.


[ANWENDUNGSFALL]
]

Wo wird der Artikel gesehen und angefasst?



[ZIELGRÖSSE]

Exakte physische Abmessungen (X mal Y).



[MATERIAL & FINISH]

Materialausrichtung und bevorzugte spezifische Beschichtung.



[GRAFIK]

Hochauflösende Datei oder klare Referenz bereit.



[MENGENZIEL]

Geschätztes benötigtes Volumen.



[VERPACKUNGSBEDARF]

Lieferformat für den Endnutzer.

