



Individuelle Lederaufkleber

Leitfaden zur Qualifizierung vor der RFQ
und Spezifikation

Technischer Vorbereitungsleitfaden für B2B-Einkäufer,
Markenmanager und Designer.



Vom Konzept zur Produktion



Kategoriediagnose: ähnliche Optionen

Individuelle Leder-Aufkleber	Individuelle gestanzte Aufkleber	Individuelle Rollenetiketten	Individuelle Transfer-Aufkleber
Ideal, wenn das Projekt ausdrücklich die haptische, hochwertige Beschaffenheit von Leder anstelle von Standardklebstoffen erfordert.	Diese Option eignet sich für übliche individuelle Formen, breitere Materialanwendungen oder andere Produktionswege.	Diese Option eignet sich für maschinelle Verarbeitung hoher Stückzahlen, spezielle Materialstrukturen oder rollenbasierte Produktion.	Diese Option eignet sich für einzelne Abziehbilder, besondere strukturelle Anforderungen oder eine transferbasierte Anbringung.

Vergleichen Sie Anwendung, Material, Struktur, Druckverfahren, Veredelung, Verpackungsweg und Budget bevor Sie die Kategorie festlegen.

Die 7 wesentlichen RFQ-Variablen

Teilen Sie diese sieben konkreten Zielvorgaben mit, bevor Sie ein Angebot anfordern.

Zone 1: Form und Kontext'

1. Anwendung (wo es angefasst/gesehen wird)

2. Zielgröße

3. Grafikdatei/
Referenz

Zone 3: Logistik


1. Zielmenge

2. Verpackungsanforderungen


Zone 2: Material

1. Materialvorgabe

2. Oberflächenveredelung



Form definieren: Anwendung, Größe und Grafik




Anwendung

Beginnen Sie mit der tatsächlichen Anwendung. Wo wird der Artikel gesehen oder angefasst?

Größe und Struktur

Bestätigen Sie die genauen Zielabmessungen und Anforderungen an die strukturelle Form.



Grafikdatei

Bereiten Sie finalisierte Vektor- oder hochauflösende Grafikdateien vor.

Referenz

Ist die Grafik noch nicht final, erstellen Sie eindeutige visuelle Referenzen für Strukt

Material definieren: Material und Veredelung



EIN

Materialvorgabe

Geben Sie genaue Art, Güte oder Stil des Ledermaterials für die ästhetischen und Haltbarkeitsanforderungen des Projekts an.



EIN

Oberflächenveredelung

Bestätigen Sie, wie die Grafik vorzugsweise **mit dem Leder interagiert** (z. B. **Hochprägung**, Tiefprägung, Folienprägung oder Druck)


Logistik definieren: Menge und Verpackung

Zielmenge

Definieren Sie die genaue benötigte Menge.
(Zigpac unterstützt extrem niedrige MOQ ab 1 Stück).

Verpackungsanforderungen

Beschreiben Sie, wie die Aufkleber für Ihre Montagelinie, den Einzelhandel oder die Lieferung an Endkunden geordnet, gebündelt oder verpackt werden müssen.




Abhängigkeit von der Spezifikation



Vorsichtsmodul

Gehen Sie vor der abschließenden Prüfung der Spezifikationen nicht von festen MOQ, Lieferzeiten, Zertifizierungen oder Versandbedingungen aus.



Erst nach Prüfung der Spezifikationen kann Zigpac Folgendes bestätigen:

Genauer Preis (Werkspreis)
Endgültige MOQ-Anforderungen
Genaue Lieferzeiten
Erforderliche Zertifizierungen
Versandbedingungen

Bereit für ein Angebot?

Checkliste zur Einreichung

- ☐ Tatsächliche Anwendung definiert
- ☐ Größe und Struktur bestätigt
- ☐ Materialvorgabe gewählt
- ☐ Oberflächenveredelung gewählt
- ☐ Grafik/Referenz bereit
- ☐ Zielmenge festgelegt
- ☐ Verpackungsanforderungen beschrieben

Zigpac-Vorteil

	Extrem niedrige MOQ: ab 1 Stück
	Schnelle Reaktion: Antwort in 1 Std., bis zu 5 Min.
	Werkspreise: wettbewerbsfähig und garantiert

Zusätzliche Ressourcen (PDF-Kaufratgeber, Audio-/Videoanleitungen) auf [Zigpac.com](https://zigpac.com) verfügbar. Sprechen Sie mit einem Experten